训练前动员





避难训练开始

第一步



氰化物警报响起,并电话联络



一楼工厂人员疏散至食堂,等候确认

第二步



偏戴好呼吸器讲行现场确认



确认现场浓度大于20后,立即联络制造课长

第三步



制造课按响警报,并通过广播通知全员疏散



全员集合至紧急疏散点



点到、汇报、总结点评

呼吸器佩戴训练

避难训练结

第一步



技术课讲解



佩戴演示

第二步



指导新员工佩戴



其他人员进行佩戴训练

救援训练

第一步



人员点到确认,发现少一员



呼吸器、担架准备



寻找失联人员

第二步



找到失联人员




担架救援



放置平坦通风处

第三步





根据急救联络图,联系专家,送医院急救处理

第四步



工厂各课人员有秩序回到自己的工作岗位

训练结束 总结、点评